


## GUÍA DE ESCALA OREGON PARA CORTE DE CADENA



Proporciona un recuento para cadenas de paso de perfil bajo de 1. Esta tabla de referencia, que ahorra tiempo en el taller, proporciona un recuento rápido de eslabones para cadenas.